



# Bericht für den Gast



Rheinhotel Vier Jahreszeiten

## Rheinhotel Vier Jahreszeiten

Anschrift

Rheinstraße 11  
53498 Bad Breisig

Kontaktdaten

Tel.: 02633 / 607360  
E-Mail: [wessels.rheinhotel@breisig.de](mailto:wessels.rheinhotel@breisig.de)  
Web: [www.breisig.de](http://www.breisig.de)

# Prüfergebnis

Das **Rheinhotel Vier Jahreszeiten** wurde am 27. Juni 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2016 bis September 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Es wurden das Restaurant Schweizer Stuben, der Tagungsraum Koblenz sowie die Ferienwohnung 501 erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis











 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingänge	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum Schweizer Stuben	✓	✓	-	-	Wegbreite zum Restaurant 120 cm
Öffentl. WC	✓	-	-	-	kein öffentl. WC für Menschen mit Behinderung vorhanden
Tagungsraum Koblenz	✓	✓	✓	✓	
Ferienwohnung 501	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe 57 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme

 teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung  
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

 teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer  
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Der Zugang zum Gebäude ist über den Haupteingang schwellen- und stufenlos möglich. Der Nebeneingang / Zugang zum Restaurant erfolgt über eine Türschwelle von 1 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit (bis auf die Schlafraumtüren in der Ferienwohnung 501 mit 83 bzw. 70 cm Breite).
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant Schweizer Stuben sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung steht nicht zur Verfügung.
- Die Ferienwohnung 501 befindet sich in einem anderen Gebäude direkt neben dem Hauptgebäude.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich 1 der Ferienwohnung 501 sind mind. 120 cm x 120 cm. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Es gibt keine speziell auf die Nutzung für Rollstuhlfahrer ausgelegte Küche. Anrichte/Arbeitsfläche, Spüle, und Herd sind nicht unterfahrbar.

### **Sanitärraum für Menschen mit Behinderung in der Ferienwohnung 501**

- Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken sind mind. 120 cm x 135 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 30 cm x 54 cm, links 60 cm x 54 cm.
- Beidseitig sind nicht hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist über eine 2 cm hohe Schwelle begehbar, die Duschfläche beträgt 120 cm x 100 cm.
- Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

## Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

## Ferienwohnung 501

- Die Ferienwohnung befindet sich in einem anderen Gebäude direkt neben dem Hauptgebäude.
- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes im Schlafraum 2 vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang sowie der Nebeneingang / Zugang zum Restaurant sind visuell kontrastreich gestaltet. Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Haupteingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet, sie öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ferienwohnung befindet sich in einem anderen Gebäude direkt neben dem Hauptgebäude.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.